



Об утверждении Правил хранения зерна

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2011 года № 1569. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 870

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.10.2015 № 870 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

П р и м е ч а н и е Р Ц П И .

В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Министра сельского хозяйства РК от 26.06.2015 г. № 4-1/573.

В соответствии с подпунктом 13) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне" Правительство Республики Казахстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые Правила хранения зерна.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан
У т в е р ж д е н ы
постановлением
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 21 декабря 2011 года № 1569

K. Масимов
П р а в и т е льс т в а

Правила хранения зерна

1. Общие положения

1. Настоящие Правила хранения зерна (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 13) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне" и определяют порядок хранения зерна на зернохранилищах (элеваторах, хлебоприемных пунктах) хлебоприемных предприятий.

2. До начала приемки зерна технологические линии зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) должны быть приведены в исправное состояние, очищены от вредителей хлебных запасов, в том числе карантинных, и подгото^влены к работе:

1) производственно-технологическая лаборатория (далее - ПТЛ) - обеспечена надлежащими приборами, лабораторным оборудованием и обслуживающим персоналом для отбора проб и проведения анализов зерна;

2) весовое оборудование и весоизмерительные приборы - поверены (иметь клеймо или документ, подтверждающий факт поверки);

3) разгрузочные устройства, механизмы, машины и приспособления - соответствовать виду и габаритам транспортных средств, доставляющих зерно;

4) приемные бункера - осмотрены, очищены, снабжены соответствующими крышками, решетками, замками, оснащены необходимыми приспособлениями и инвентарем для быстрой и безопасной разгрузки зерна;

5) основные проезды на территории и подъезды к приемным устройствам, складам, местам разгрузки - заасфальтированы и оборудованы освещением.

3. По ходу движения автотранспорта на территории зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) должны быть расставлены указатели разгрузочных точек, проездов, складов. На разгрузочных точках на видных местах должны быть указаны присвоенные разгрузочным точкам номера или наименования. На видном месте при въезде должна быть размещена карта-схема движения автотранспорта к местам разгрузки.

4. Для организации приемки зерна нового урожая составляется план размещения зерна с учетом:

1) ожидаемого поступления зерна в соответствии с заключенными договорами на хранение зерна;

2) остатка зерна прошлых лет;

3) предполагаемого качества зерна по данным предыдущих лет;

4) рационального использования оборудования, емкости зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) и обеспечения формирования партий в зависимости от количества, качества и целевого назначения зерна;

5) проведения послеуборочной обработки зерна в сроки, обеспечивающие сохранность его качества;

6) степени механизации операций с зерном и недопущения его нерационального перемещения.

2. Порядок приемки и взвешивания зерна

5. Специалистами ПТЛ ежедневно производится проверка исправности весов и правильности взвешивания зерна путем проведения контрольных перевесок с внесением соответствующих отметок в весовые журналы.

6. ПТЛ осуществляет работу в соответствии со Схемой технохимического контроля, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам.

7. Формирование однородных партий зерна и его размещение осуществляется в соответствии с национальными и (или) межгосударственными стандартами (далее — стандарты).

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правительства РК от 23.07.2013

№

7 3 5 .

8. При формировании партий зерна (кроме риса, рапса, подсолнечника, кукурузы, проса и сои) по состояниям влажности и сорной примеси до обработки допускается размещать:

1) по влажности:

сухое и средней сухости - вместе;

влажное;

сырое до 22 %, при применении показателя "расчетная натура" - до 23 %;

сырое свыше 22 % с интервалом в 6 %, для кукурузы в зерне - 5 %;

2) по сорной примеси:

чистое и средней чистоты;

сорное до ограничительных норм согласно стандарту;

сорное свыше ограничительных норм согласно стандарту.

Формирование партий риса, рапса, подсолнечника, кукурузы, проса и сои осуществляется в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

9. Характеристика состояния зерновых, зернобобовых и масличных культур по влажности, сорной и зерновой примеси приведена в приложении 3 к настоящим Правилам.

10. При направлении партий влажного и сырого зерна на технологические линии, оснащенные рециркуляционными зерносушилками, формирование партий производится без разделения зерна по состояниям влажности и сорной примеси.

11. Зерно ценных по качеству сортов овса, проса, гречихи, риса, гороха, чечевицы, фасоли, ячменя, подсолнечника размещается раздельно.

12. Зерно, принимаемое по особо учитываемым признакам - морозобойное, головневое, фузариозное, поврежденное клопом-черепашкой, зараженное клещами, с не свойственным ему запахом, с наличием проросших зерен (свыше 5 %), а также засоренное вредными (головня, спорынья, горчак ползучий, софора лисохвостная, вязель разноцветный и другие) и трудноотделимыми примесями (овсюг, татарская гречиха, костер, галька и другие), с содержанием остаточных

количеств пестицидов свыше допустимых норм - размещается и обрабатывается
о т д е л ь н о .

13. Зерно, засоренное примесями, придающими ему не свойственный запах (полынь, чеснок, кориандр, донник, головня и другие), а также зараженное вредителями хлебных запасов, в том числе карантинными, размещается и обрабатывается раздельно.

14. Партии пшеницы с числом падения ниже ограничительных норм согласно стандарту, партии ячменя, ржи, овса и проса с содержанием проросших зерен свыше ограничительных норм согласно стандарту, во влажном и сыром состояниях принимаются и обрабатываются раздельно.

Партии зерна с числом падения ниже ограничительных норм согласно стандарту или с содержанием проросших зерен свыше ограничительных норм согласно стандарту, прошедшие очистку и сушку, размещаются преимущественно в склады, оборудованные установками активного вентилирования, с высотой насыпи, установленной для зерна в нормальном (зд о р о в о м) с о с т о я н и и .

15. Не допускается объединение партий зерна урожая текущего года с зерном урожая прошлых лет, подвергавшегося фумигации, а также самосогревавшегося - с зерном в нормальном (здоровом) состоянии.

16. Свежеубранное, влажное и сырое зерно до сушки размещается в местах хранения, оборудованных установками активного вентилирования.

Допускается временное размещение в силосах элеватора, оборудованных установками для контроля температуры, нормального (здорового) сырого зерна, подлежащего сушке, в объеме не более трехсуточной, влажного зерна - не более пятисуточной производительности зерносушилок, связанных с элеватором (к р о м е риза) .

В исключительных случаях допускается кратковременное размещение риса влажностью не выше 19 % в силосах, оборудованных установками для активного вентилирования и системой дистанционного контроля за температурой, в количестве не более суточной производительности сушилки.

Не допускается хранение влажного и сырого зерна в силосах элеватора.

17. Зерно проса, гречихи, кукурузы, риса, сорго, подсолнечника и бобовых культур в целях предотвращения дополнительного его обрушивания и травмирования размещается в склады.

18. Высота насыпи для зерна сухого и средней сухости устанавливается в пределах, допускаемых техническим состоянием склада, для сорго - не более 2 метров, проса и рапса - не более 3 метров.

19. Склады, предназначенные для хранения рапса, должны быть тщательно загерметизированы, все отверстия в дверных проемах - заделаны, места

примыкания вентиляционных клапанов к полу - закрыты полосками из решетного полотна с отверстиями диаметром 0,8-1,0 миллиметра.

20. Партии проса размещаются на складах, оборудованных установками активного вентилирования. С целью предотвращения просыпей проса в воздухоподводящие каналы на щели по всей длине рекомендуется набивать перфорированные или чешуйчатые сита с отверстиями диаметром 1,2 мм или 1 , 2 x 2 , 0 м м .

21. Для проведения работ с зерном в процессе хранения или отгрузки должна быть предусмотрена резервная складская емкость в размере 10 % площади зернохранилища (хлебоприемного пункта), а на элеваторах - не менее одного свободного силоса на каждый надсилюсный транспортер.

3. Порядок очистки зерна

22. Зерно, поступающее на зернохранилище (элеватор, хлебоприемный пункт), подвергается очистке на зерноочистительных машинах от сорной и зерновой примеси до требований, определенных договором на хранение зерна между хлебоприемным предприятием и владельцем зерна (далее - Договор хранения).

23. Технологию очистки зерна устанавливают с учетом подбора соответствующего оборудования, обеспечивающего наибольшую эффективность очистки в зависимости от содержания и характера примесей в зерне и технических норм производительности оборудования.

24. Очистка зерна от сорной и зерновой примесей осуществляется на основе использования следующих различий физических свойств зерна и отделяемых примесей :

- 1) ширины и толщины (на решетах с круглыми и продолговатыми - прямоугольными отверстиями);
- 2) длины (в триерах);
- 3) формы (на решетах с отверстиями треугольной формы);
- 4) аэродинамических свойств (в пневмосепарирующих каналах и системах аэрации зерна);
- 5) плотности, индивидуальной массы, состояния поверхности (на пневматических сортировальных столах, зерноситовечных машинах, камнеотборниках и других);
- 6) магнитных и оптических свойств (на магнитных аппаратах и фотосепараторах).

Основные характеристики зерна и примесей приведены в приложениях 4 и 5
к настоящим Правилам.

25. Зерноочистительные машины укомплектовываются решетами, триерными

дисками с отверстиями (ячейми) различного размера и формы, в зависимости от вида культуры и целевого назначения.

26. Очередность пропуска зерна, требующего очистки на зерноочистительных машинах, определяется в зависимости от его качества и состояния, наличия зерноочистительных машин и их производительности.

Первоочередная очистка при приемке должна быть предусмотрена для зерна:

- 1) имеющего засоренность выше ограничительных норм согласно стандарту;
- 2) подвергавшегося самосогреванию;
- 3) зараженного вредителями хлебных запасов, в том числе карантинными;
- 4) зерна, засоренного примесями, передающими ему не свойственный запах (полынь, чеснок, донник, кориандр и другие).

27. Зерно перед сушкой в прямоточных и рециркуляционных шахтных сушилках (без дополнительных устройств для нагрева зерна) очищается от грубых и легких примесей, а перед сушкой в рециркуляционных сушилках с нагревом зерна в камерах с падающим слоем - только от грубых примесей. При эксплуатации камеры нагрева с решетчатыми тормозящими элементами следует производить очистку зерна от грубых и крупных примесей.

Предварительная очистка от грубых и легких примесей производится на ворохочистителях, а при их отсутствии - на сепараторах, с использованием сит, размер отверстий которых соответствует применяемым на ворохочистителях.

28. Выделение вредной, особо учитываемой и карантинной примесей из зерна осуществляется в соответствии со способами, указанными в приложении 6 к настоящим

Правилам.

Выделенные зараженные зерноотходы вывозятся за пределы территории зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) и уничтожаются.

29. Для выделения металломагнитной примеси из очищенного зерна, полученного сходом с подсевных решет сепаратора, его направляют на магнитные

аппараты.

Угол наклона плоскости магнитных блоков для очистки зерна от металломагнитной примеси должен быть приблизительно 35° к горизонту. При этом толщина слоя продукта, перемещающегося по магнитам, не должна превышать для зерна 10-12 миллиметров, для отходов - 5-7 миллиметров.

Побочные продукты и зерновые отходы первой и второй категорий после очистки на сепараторах (триерах) от органической и минеральной примеси и направляемые на кормовые цели должны быть очищены на магнитных аппаратах от металломагнитной примеси.

30. Проход через подсевные решета, сход с приемных и сортировочных решет, относы осадочных камер сепараторов, а также отходы с триеров при

очистке зерна разных культур подвергаются анализу в ПТЛ для определения их состава и отнесения к побочному продукту или к одной из категорий отходов.

31. Партии зерна, отвечающие условиям сохранности и требованиям кондиций, соответствующих целевому назначению, очистке не подлежат.

Очистка зерна до требований, отвечающих целевому назначению (мукомольной, крупяной, комбикормовой, пищевой, пивоваренной, масложировой промышленности, экспорта и других целей), а также очистка от трудноотделимых примесей осуществляются после сушки, в процессе хранения и подготовки партий к отгрузке.

32. В случае, если очистка зерна на воздушно-ситовых машинах оказалась недостаточно эффективной, производят дополнительную очистку на триерах (овсюго- или куклеотборниках) и других зерноочистительных машинах (пневматических сортировальных столах и воздушных аспираторах) в зависимости от состава и количества оставшихся примесей в очищаемом зерне.

Для выделения длинных примесей из зерна (например, в пшенице - овес, овсянка, рожки спорыньи) его очищают в овсюгоотборнике.

При наличии в крупной фракции зерна, полученной после первого или второго пропуска через сепараторы, мелких семян сорных растений выше допустимой нормы эта фракция подлежит очистке в куклеотборнике для выделения коротких примесей.

Мелкую фракцию зерна после очистки на сепараторе (в случае необходимости) направляют на куклеотборник для выделения коротких примесей (семян сорных растений, битого зерна).

33. Побочные продукты - зерновая смесь и отходы, получаемые после очистки, при содержании в них свыше 10 % зерен пшеницы или ржи или свыше 20 % зерен других культур, относимых по стандартам на эти культуры к основному зерну, подлежат дополнительной обработке для извлечения из них основного зерна.

34. Обработка побочных продуктов и отходов производится на воздушно-ситовых машинах, имеющих два параллельно работающих подсевных сита, а при необходимости - на триерах и магнитных аппаратах. Размеры отверстий сит подбирают по данным лабораторного анализа. Скорость воздуха в воздушно-ситовых машинах и положение желоба в триерах, равно как и производительность машин, устанавливают по данным пробной очистки отдельных партий отходов.

Побочные продукты обрабатывают отдельно от зерновых отходов. Не допускается смешивание отходов разных категорий.

4. Порядок сушки зерна

35. Сушку сырого и влажного зерна в целях обеспечения его сохранности проводят в шахтных прямоточных и рециркуляционных зерновых сушилках в соответствии с режимами, указанными в приложениях 7 - 9 к настоящим Правилам. Зерновые сушилки используют также для оздоровления зерна при повышении температуры или обнаружении зараженности вредителями хлебных запасов, в том числе карантинными (в случае отсутствия или невозможности использования других мер для приведения зерна в стойкое состояние).

Зерно, направляемое на сушку, подлежит взвешиванию.

Формирование партий влажного и сырого зерна до сушки осуществляется в накопительной емкости, из которой зерно последовательно направляется на сушилку.

36. В первую очередь сушке подлежат:

1) партии зерна, имеющие наибольшую влажность, температуру и зараженность, размещенные в местах хранения (складах, силосах, открытых площадках), не оборудованных установками активного вентилирования;

2) зерно пшеницы сильных, твердых и ценных сортов и культуры, менее стойкие при хранении (рис, подсолнечник, просо).

37. Формирование партий зерна для сушки на шахтных сушилках по влажности осуществляют:

1) для зерновых и бобовых культур - до 17 %, от 17 до 22 % и свыше 22 % с интервалом в 6 % ;

2) для подсолнечника - до 9 %, свыше 9 % с интервалом в 3-4 %;

3) для риса и сои независимо от влажности с интервалом в 3 %.

38. При сушке в рециркуляционных сушилках продовольственного и кормового зерна, особенно повышенной влажности, кроме кукурузы и бобовых культур, допускается формирование партий без разделения по состояниям влажности и сорной примеси.

Не допускается сушка сои в зерносушилках с рециркуляцией зерна.

39. Зерно после сушки охлаждают до температуры, не превышающей температуру наружного воздуха более чем на 10 °С. При превышении этой температуры зерно дополнительно охлаждают путем вентилирования атмосферным или искусственно охлажденным воздухом и в исключительных случаях - на зерноочистительных машинах и конвейерах (когда нельзя применить указанные выше способы и средства).

40. Для предупреждения возгорания зерна в рециркуляционных сушилках принимают меры, предупреждающие завал зерном камеры нагрева и теплоизоляции обменника .

41. При сушке не допускается ухудшение хлебопекарных, продовольственных и кормовых качеств зерна.

42. Пределы влажности, до которых должно быть просушенено зерно, определяются его назначением, и указаны в приложении 10 к настоящим Правилам.

Зерно, предназначенное для поставки спиртзаводам, для выработки солода, а также кукуруза повышенной влажности, предназначенная для пищеконцентратной, крахмало-паточной промышленности и предприятий общественного питания, должны сушиться с соблюдением режимов, установленных для семенного зерна соответствующим техническим регламентом.

43. Работу сушилки учитывают по массе сырого зерна, поступившего на сушку. При двукратном и более пропусках через сушилку зерна одной партии каждый пропуск учитывают отдельно.

44. ПТЛ ведет постоянный контроль за соблюдением температурных режимов и качеством зерна при сушке. По отбираемым лаборантом через каждые 2 часа пробам зерна до и после сушки определяют температуру зерна, запах, цвет, влажность, количество и качество (индекс) клейковины (в пшенице), а также зараженность. Для крупяных культур дополнительно определяют наличие обрушенных и битых зерен, для риса - трещиноватость, для пивоваренного ячменя до сушки - жизнеспособность, после сушки - всхожесть и энергию прорастания.

45. При переходе на сушку других культур сушилку останавливают для зачистки.

46. Просушенное зерно перед закладкой на хранение пропускают через воздушно-ситовые машины независимо от степени его засоренности.

47. При сушке семян рапса на типовых сушилках проводится дополнительная герметизация отдельных их узлов. Во избежание просыпей семян бункера, самотеки и шахты сушилки тщательно герметизируются.

5. Порядок хранения зерна

48. При закладке зерна различных культур на хранение, а также после очистки, сушки, активного вентилирования и перед отгрузкой производится его полный технический анализ и фитосанитарный контроль.

При хранении полный технический анализ производится один раз в месяц по средней пробе, отобранной от однородной партии.

49. Отбор проб из металлического силоса проводится:

- 1) из верхнего слоя насыпи (при наличии лазового люка и внутренней

лестницы с соблюдением правил техники безопасности);
2) из нижних воронок;

3) при перемещении части зерна в свободный силос.

50. На зернохранилище (элеваторе, хлебоприемном пункте) должна быть "силосная доска" с изображением схемы силосов и бункеров башни элеватора.

Каждый силос, звездочка и бункер нумеруются в установленном порядке и должны иметь силосный ярлык. В силосных ярлыках указываются наименование культуры, масса, дата загрузки, качество хранящейся партии зерна, даты контроля и его результаты.

51. В наружных силосах элеваторов необходимо предусматривать размещение свежеубранных партий до их обработки, а также партий, предназначенных для первоочередной отгрузки. Длительное хранение обработанного зерна осуществляется во внутренних силосах элеватора.

52. Для контроля за качеством и состоянием зерна в необходимых случаях зерно подлежит перемещению в свободные силосы. Из-за отсутствия свободной емкости допускается выпуск из силоса не более 10 % зерна, которое перемещается в тот же силос. Во время перемещения проверяются температура, влажность, запах, цвет и зараженность зерна.

Не допускается перемещение греющегося зерна в тот же силос.

53. Металлические зернохранилища используются для хранения зерна пшеницы, ячменя, кукурузы, риса в сухом, очищенном и охлажденном состоянии.

54. Максимальная влажность зерна пшеницы, ячменя, кукурузы, риса при закладке на хранение в металлические силосы не должна превышать 14 %, а содержание сорной примеси - пределов, установленных стандартами для зерна средней чистоты.

55. Предельно допустимые сроки хранения зерна в металлических зернохранилищах указаны в приложении 11 к настоящим Правилам.

56. В металлических силосах контроль температуры зерна пшеницы, ячменя, кукурузы в сухом состоянии при температуре выше +10 °C проводится один раз в три дня, при температуре зерна +10 °C и ниже - один раз в семь дней. Сроки контроля устанавливаются в зависимости от наивысшей температуры, обнаруженной в отдельных слоях насыпи зерна.

57. Для наблюдения за температурой зерна при его хранении на складах его поверхность условно делится на секции площадью примерно 200 квадратных метров каждая. Каждой секции присваивается номер, который обозначается на стенках склада крупными цифрами, заметными при входе на склад.

58. Измерение температуры зерна осуществляется с использованием

электротермометрических установок дистанционного контроля температуры. Для измерения температуры зерна на складах применяются термоштанги с техническими термометрами.

59. При выявлении самосогревания в насыпи зерна на складе (на асфальтированной площадке) границы греющегося участка определяются при помощи термоштанг. Перемещение массы греющегося зерна производят с таким расчетом, чтобы в здоровой партии его не осталось.

Не допускается разбрасывание гнезд греющегося зерна на здоровое.

60. При появлении в хранящемся зерне запаха плесени (без повышения температуры зерна) зерно сушат при температуре агента сушки 100-110 °С.

61. С наступлением осеннего похолодания зерно переводится на зимние условия хранения с использованием всех имеющихся технических средств. Очередность охлаждения партий зерна устанавливается в зависимости от их состояния по влажности, температуре и зараженности.

Охлаждение зерна проводится:

- 1) на стационарных или переносных установках активного вентилирования;
- 2) путем пропуска зерна через зерноочистительные машины, зерносушилки;
- 3) путем проветривания помещений.

62. Для сохранения в зерне низких температур на возможно более длительный срок при наступлении весеннего потепления необходимо:

1) окна и двери складов, подсилосных и надсилосных этажей элеваторов держать закрытыми;

2) наблюдение за состоянием хранящегося зерна проводить в утренние часы;

3) проветривание зернохранилищ (элеватора, хлебоприемного пункта) проводить только в сухую прохладную погоду, когда температура наружного воздуха не менее чем на 5 °С ниже температуры воздуха в хранилище.

63. При повышении температуры хранящегося зерна, свидетельствующем о возможности развития самосогревания, принимаются меры к его немедленному охлаждению или сушке с использованием для этих целей всей имеющейся техники по очистке, сушке и активному вентилированию, а также пониженных ночных температур воздуха. Охлаждение греющегося зерна проводят независимо от метеорологических условий до достижения им температуры, близкой к температуре наружного воздуха.

64. При охлаждении зерна на установках активного вентилирования определяют температуру, влажность и зараженность до и после охлаждения зерна, при пропуске зерна через зерноочистительные машины, сушилки - дополнительно содержание примесей и натуру. Результаты заносятся в штабельные ярлыки и журналы наблюдений за хранящимся зерном.

65. Активное вентилирование проводят при условии, если фактическая влажность зерна больше его равновесной влажности, указанной в приложении 12 к настоящим Правилам. При невозможности определить равновесную влажность зерна, вентилирование проводят при условии, если температура наружного воздуха ниже температуры зерна на 4-5 °С и более, а в дождливую и туманную погоду перепад температуры должен составлять не менее 8 °С.

66. Греющееся зерно вентилируют непрерывно в любое время суток, независимо от погодных условий, до тех пор, пока оно не будет охлаждено до температуры наружного воздуха в ночное время.

Если при вентилировании греющегося зерна через 6-8 часов температура верхних слоев насыпи не снижается, следует увеличить подачу воздуха путем установки более мощных вентиляторов или последовательного присоединения двух вентиляторов. При отсутствии такой возможности следует снизить высоту насыпи зерна.

67. Сорное зерно перед вентилированием подвергают предварительной очистке на зерноочистительных машинах.

68. Для ускорения начала вентилирования загрузку зерна начинают от торцевой стены склада. Вентилирование начинают немедленно после заполнения одной секции на требуемую высоту, не ожидая полной загрузки склада. Перед вентилированием насыпь зерна должна быть выровнена так, чтобы высота ее на всех участках была по возможности одинаковой.

69. Вентилирование зерна проводится одновременно не менее чем на двух смежных воздухоподводящих каналах, если подводящие патрубки расположены с одной стороны склада, и не менее чем на четырех (по двум противоположным каналам с каждой стороны), если подводящие патрубки расположены с двух сторон склада.

70. Двери и окна склада при вентилировании зерна должны быть открыты. По окончании вентилирования двери, окна и подводящие патрубки воздухоподводящих каналов закрывают.

71. Вентилирование сухого зерна в складах (для охлаждения, промораживания) производят при полной загрузке склада зерном.

72. Вентилирование зерна искусственно охлажденным воздухом применяют для временной консервации влажного и сырого зерна до сушки, а также для хранения влажного зерна.

73. При недостатке сушильной мощности и размещении в складах риса с влажностью до 21 %, подсолнечника - до 11 % и клещевины - до 13 %, их охлаждают до температуры не выше 5 °С и хранят до сушки не более 3-5 суток.

74. Охлаждение зерна с целью ликвидации зараженности проводят в силосах

и складах, оборудованных установками активного вентилирования, путем пропуска зерна через зерноочистительные машины, охладительные или сушильные камеры зерносушилок с одновременным продуванием холодным воздухом. При охлаждении зерна учитывают устойчивость вредителей хлебных запасов к низким температурам, приведенную в приложении 13 к настоящим Правилам.

75. Обеззараживание зерна высокой температурой в сушилках применяют только для зерна, предназначенного на продовольственные, кормовые или технические цели. При этом учитывают устойчивость вредителей хлебных запасов к высоким температурам, указанную в приложении 13 к настоящим Правилам.

Для достижения высоких результатов обеззараживания зерна в сушилках необходимо:

- 1) перед сушкой зараженное зерно очистить;
- 2) сушку зерна проводить при температурах, допускаемых для нагрева данной сушилки;
- 3) при достижении максимально допустимой температуры нагрева зерна прекращать подачу агента сушки (нагретое зерно оставлять в зоне воздействия агента сушки не менее 25 - 30 минут);
- 4) каждый час отбирать пробы для проверки равномерности нагрева и анализа зерна на зараженность;
- 5) контролировать качество сушки в установленном порядке;
- 6) обеззараженное и очищенное зерно направлять в чистые незараженные силосы.

76. Активное вентилирование зерна в силосе разрешается проводить при любой относительной влажности воздуха, при этом разность температур зерна и атмосферного воздуха должна быть не менее 10 °C.

77. Активное вентилирование зерна в силосах, оборудованных установками с горизонтальным воздухораспределением, следует проводить только при полностью загруженном силосе.

78. Активное вентилирование зерна с целью его охлаждения следует начинать после загрузки силоса зерном высотой 1,5-2,0 метра.

После загрузки силоса для обеспечения равномерного распределения воздуха при вентилировании часть зерна (10-15 %) подлежит перемещению "на себя" из двух центральных воронок одновременно.

79. Предельно допустимые сроки хранения зерна:
- 1) для пшеницы и ржи - 4 года;
 - 2) для овса, гречихи, ячменя - 3 года;

- 3) для риса необрушенного, фасоли, гороха, кукурузы в зерне (включая срок хранения в початках) - 2 года;
4) для проса, сои и кукурузы в початках - 1 год.

6. Порядок отгрузки зерна

80. Подготовку партий зерна к отгрузке в соответствии с определенными Договором хранения качественными показателями производят до подачи транспортных средств.

81. Отгрузку зерна проводят с учетом полного использования имеющихся технических средств и работы их с максимальной производительностью.

82. Погрузку зерна осуществляют из специальных бункеров башни или силосного корпуса элеватора. Число и емкость отпускных бункеров определяют исходя из объема и сроков отгрузки зерна. Погрузку зерна из складов осуществляют стационарными или передвижными погрузочными механизмами.

83. Отпуск зерна, упакованного в мешки стандартной массы, производится без взвешивания.

84. При отгрузке зерна должны быть приняты меры, исключающие возможность потерь его в процессе погрузки и обеспечивающие сохранность количества и качества зерна в пути следования.

7. Организационные мероприятия, обеспечивающие сохранность зерна

85. Побочные продукты и отходы всех категорий должны храниться в отдельных емкостях, изолированных от мест хранения зерна.

86. Отходы третьей категории, полученные после очистки зерна, сор, пыль, полученные при очистке зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) и территории и при работе с зерном, подлежат вывозу за пределы территории зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) и последующему уничтожению путем сжигания или закапывания в землю.

87. Срок остановки приемки и отгрузки зерна в связи с подготовкой технологических линий к приему зерна нового урожая не должен превышать тридцать календарных дней - при капитальном ремонте, пятнадцать календарных дней - при текущем ремонте, на период газации.

Приложение 1
к Правилам хранения зерна

Схема технохимического контроля

--	--	--	--	--

№ п/п	Операция	Место и способ отбора точечных проб	Частота контроля	Показатели качества
1	2	3	4	5
1	Приемка зерна: автомобильным транспортом	До разгрузки транспорта, механическими пробоотборниками или щупами	Из каждой единицы транспорта	Контрольная проба: внешний осмотр, зараженность, влажность, выделение части пробы для составления среднесуточной пробы Среднесуточная пробы: цвет, запах, влажность, зараженность, натура, засоренность, тип, подтип Дополнительно: в зерне пшеницы - стекловидность, пораженность клопом-черепашкой, количество и качество (индекс) клейковины, массовая доля белка, число падения; в зерне крупяных культур - пленчатость, шелущенные и испорченные зерна; в зерне риса - содержание зерен с пожелтевшим эндоспермом, глютинозных и с красной семенной и плодовой оболочками; в пивоваренном ячмене - способность к прорастанию; в семенах бобовых - семян, поврежденных зерновкой; в семенах масличных - узистость, количество пустых и испорченных семян
	железнодорожным транспортом	До или в процессе разгрузки транспорта, щупами	Из каждой единицы транспорта	Цвет, запах, влажность, зараженность, натура, засоренность, тип, подтип
2	Очистка зерна: партия зерна до и после очистки	Зернохранилища, щупами	Из каждой партии	Количество и характер сорных примесей, неотделимых и преобладающих семян сорных и культурных растений и поврежденных зерен основной культуры
	в процессе очистки на зерноочисти- тельных машинах	Самотеки до и после зерноочистительной машины, ковшом	Не менее двух раз в смену	Зерно: количество примесей, удаляемых на данной машине Отходы: наличие зерна
3	Очистка зерна от металломагнит- ных примесей	Самотеки до и после магнитного сепаратора, ковшом	Не менее двух раз в смену	Наличие металломагнитной примеси
				Влажность, запах, цвет, зараженность, количество и качество (индекс) клейковины в

	Сушка зерна: зерно до и после сушки	Самотеки до и после сушилки, ковшом	Из каждой партии	пшенице, трещиноватость риса, наличие шелушенных зерен в крупяных культурах, битого ядра в крупе
4	з е р н о п р оцес се сушки	Короба нижнего ряда сушильной камеры и самотеки, подсушильного бункера, ковшом	Каждые 2 часа	Контрольные пробы: температура зерна, запах, цвет, влажность, количество и качество (индекс) клейковины в пшенице, наличие потемневших зерен, поджаренных, обуглившихся, трещиноватость риса, зараженность зерна; для крупяных культур - наличие шелушенных зерен; в крупе - количество битого ядра Среднесменные пробы: температура зерна, запах, цвет, влажность, количество и качество (индекс) клейковины в пшенице, натура, засоренность, наличие потемневших зерен, поджаренных, обуглившихся, трещиноватость риса, зараженность зерна; для крупяных культур - наличие шелушенных зерен; в крупе - количество битого ядра
	а гент сушки	Диффузоры, термометрами	Не менее двух раз в смену	Температура
5	С уш к а кукурузы в початках подогретым воздухом	Насыпь початков, вручную	До и после сушки и не менее одного раза в сутки	Влажность
	Диффузоры, термометрами	Не менее двух раз в смену		Температурный режим
6	Активное вентилирование атмосферным воздухом	Насыпь зерна, щупами	До и после вентилирования	Возможность вентилирования (до начала вентилирования), влажность, температура и зараженность зерна
	Насыпь зерна, щупами	Через 3-6 часов		Влажность, температура и зараженность зерна, возможность и эффективность вентилирования
7	Хранение зерна	Насыпь зерна, щупами	Согласно инструкции	Температура, зараженность, влажность, цвет, запах, наличие поврежденных, испорченных и проросших зерен
				Цвет, запах, зараженность, влажность, засоренность, тип, подтип Дополнительно: в зерне пшеницы - стекловидность, содержание зерен, пораженных клопом-черепашкой, количество и качество (индекс) клейковины, массовая доля белка, число

8	Отпуск отгрузка	Самотеки в процессе погрузки или после погрузки, ковшами или щупами	Из каждой единицы транспорта	падения; в зерне крупяных культур - пленчатость, выход ядра, содержание шелушенных и испорченных зерен; в зерне риса - содержание зерен с пожелтевшим эндоспермом, глютинозных и с красной семенной и плодовой оболочками; в пивоваренном ячмене - способность к прорастанию; в семенах бобовых - семян, поврежденных зерновкой; в семенах масличных - лузжистость, количество пустых и испорченных семян
---	-----------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 2
к Правилам хранения зерна

Формирование партий риса, рапса, подсолнечника, кукурузы, проса и сои

№ п/п	Наименование	По влажности	По сорной примеси	По зерновой (масличной) примеси	Другое
1	2	3	4	5	6
		Допускается размещать:	Допускается размещать:	--	Допускается размещать:
		сухое и средней сухости - до 15,5 % включительно;	до 5 % включительно;		по содержанию пожелтевших зерен: до 0,5 % включительно;
		влажное - свыше 15,5 до 17 % включительно;	свыше 5 %		свыше 0,5 до 2 % включительно;
		сырое - свыше 17 % с интервалом 3 %			свыше 2 до 5 % включительно;
					свыше 5 %;
					по содержанию красных зерен: до 15 % включительно;
					свыше 15 %
	Семена подсолнечника Допускается размещать вместе:				--
2			до 3 % включительно; свыше 3 до 10 % включительно		

	партия 1:	до 8 % включительно;	-	после предварительной очистки	до 7 % включительно;	
	партия 2:	свыше 8 до 12 % включительно;	до 10 % включительно;	до 7 % включительно;		
	партия 3:	свыше 12 до 17 % включительно	до 10 % включительно	до 7 % включительно		
3	Рапс пищевого и технического назначения Допускается размещать:					--
	партия 1:	влажность - до 8 %		суммарно, не более 15 %, в том числе сорной примеси - 5 %;		
	партия 2:	влажность - свыше 8 % до 15 %		суммарно, не более 15 %, в том числе сорной примеси - 5 %		
4	Кукуруза початках	Размещается следующим образом: 1) с влажностью до 16 % включительно - в обычных складах или под навесами высотой насыпи до 3,5 метров; 2) с влажностью зерна свыше 16 до 20 % включительно - на складах или под навесами с применением вертикальных труб и горизонтальных каналов, высотой насыпи не более 3 метров;				
		3) с влажностью зерна свыше 20 до 25 % включительно - на специально подготовленных площадках с применением вертикальных труб и горизонтальных каналов при высоте насыпи не более 2,5 метров; 4) с влажностью	--	--	--	--

		зерна свыше 25 % - на специально подготовленных площадках с применением вертикальных труб и горизонтальных каналов, при высоте насыпи соответственно не более 1,5 метра	--	
5	Пр о с о С содержанием поврежденных и испорченных зерен в совокупности:	--	--	Размещается раздельно: продовольственное: до 1,5 % поврежденных зерен, в том числе испорченных до 0,5 % ; свыше 1,5 до 3,5 % поврежденных зерен, в том числе испорченных до 1,5 % ; непродовольственное: свыше 3,5 % поврежденных зерен, в том числе испорченных свыше 1,5 %
6	Соя	Размещается раздельно: сухое (до 12 %) допускается хранить без проведения сушки; средней сухости и влажное вместе (до 15 % включительно); влажное и сырое в пределах ограничительных кондиций (до 18 %) и далее с интервалом в 3 %	--	--

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам хранения зерна

Состояние зерновых, зернобобовых и масличных культур по влажности, сорной и зерновой примеси, %

№ п/п	Наименование	Состояние									
		По влажности				По сорной примеси				По зерновой (масличной) примеси	
		сухое	средней сухости	влажное	сырое	чистое	средней чистоты	сорное	чистое	средней чистоты	сорное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зерновые культуры											
1	Пшеница яровая	До 14	Свыше 14 до 15,5	Свыше 15,5 до 17	Свыше 17	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 1	Свыше 1 до 5	Свыше 1
2	Пшеница озимая	До 14	Свыше 14 до 15,5	Свыше 15,5 до 17	Свыше 17	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 2	Свыше 2 до 7	Свыше 1
3	Рожь	До 14	Свыше 14 до 15,5	Свыше 15,5 до 17	Свыше 17	До 1	Свыше 1 до 2	Свыше 2	До 2	Свыше 2 до 4	Свыше 1
4	Ячмень	До 14	Свыше 14 до 15,5	Свыше 15,5 до 17	Свыше 17	До 2	Свыше 2 до 4	Свыше 4	До 2	Свыше 2 до 5	Свыше 1
5	Овес	До 14	Свыше 14 до 15,5	Свыше 15,5 до 17	Свыше 17	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 2	Свыше 2 до 4	Свыше 1
6	Просо	До 13,5	Свыше 13,5 до 15	Свыше 15 до 17	Свыше 17	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 1	Свыше 1 до 6	Свыше 1
7	Гречиха	До 14	Свыше 14 до 15,5	Свыше 15,5 До 17	Свыше 17	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 1
8	Кукуруза в зерне	До 14	Свыше 14 до 15,5	Свыше 15,5 до 17	Свыше 17	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 2	Свыше 2 до 5	Свыше 1
9	Кукуруза в початках	До 16	Свыше 16 до 18	Свыше 18 до 20	Свыше 20	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 2	Свыше 2 до 5	Свыше 1
10	Рис	До 14	Свыше 14 до 15,5	Свыше 15,5 до 17	Свыше 17	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 1
11	Сорго	До 13,5	Свыше 13,5 до 15	Свыше 15 до 17	Свыше 17	До 2	Свыше 2 до 3	Свыше 3	До 2	Свыше 2 до 7	Свыше 1
Бобовые культуры											
12	Вика яровая	До 15	Свыше 15 до 17	Свыше 17 до 20	Свыше 20	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 3	Свыше 3 до 5	Свыше 1
13	Горох	До 14	Свыше 14 до 16	Свыше 16 до 20	Свыше 20	До 0,5	Свыше 0,5 до 1	Свыше 1	До 2	Свыше 2 до 3	Свыше 1
14	Чечевица	До 14	Свыше 14 до 17	Свыше 17 до 19	Свыше 19	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 2	Свыше 2 до 3,5	Свыше 1

15	Фасоль	До 16	Свыше 16 до 18	Свыше 18 до 20	Свыше 20	До 0,5	Свыше 0,5 до 1	Свыше 1	До 2	Свыше 2 до 3	Свып
16	Чина	До 14	Свыше 14 до 16	Свыше 16 до 18	Свыше 18	До 2	Свыше 2 до 3	Свыше 3	До 8	Свыше 3 до 8	Свып
17	Нут	До 14	Свыше 14 до 16	Свыше 16 до 18	Свыше 18	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 2	Свыше 2 до 4	Свып
18	Бобы кормовые	До 14	Свыше 14 до 16	Свыше 16 до 18	Свыше 18	До 1	Свыше 1 до 2	Свыше 2	До 2	Свыше 2 до 5	Свып
19	Соя	До 12	Свыше 12 до 14	Свыше 14 до 16	Свыше 16	До 2	Свыше 2 до 3	Свыше 3	До 6	Свыше 6 до 10	Свып
20	Арахис	До 8	Свыше 8 до 11	Свыше 11 до 13	Свыше 13	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 2	Свыше 2 до 6	Свып
21	Люпин кормовой	До 14	Свыше 14 До 16	Свыше 16 до 18	Свыше 18	До 1	Свыше 1 до 2	Свыше 2	До 2	Свыше 2 до 5	Свып

Масличные культуры

22	С е м я подсолнечное	До 7	Свыше 7 до 8	Свыше 8 до 9	Свыше 9	До 1	Свыше 1 до 5	Свыше 5	До 3	Свыше 3 до 7	Свып
23	Семя льняное	До 8	Свыше 8 до 10	Свыше 10 до 13	Свыше 13	До 2	Свыше 2 до 4	Свыше 4	До 3	Свыше 3 до 5	Свып
24	Горчица	До 10	Свыше 10 до 12	Свыше 12 до 14	Свыше 14	До 2	Свыше 2 до 5	Свыше 5	До 6	Свыше 6 до 10	Свып
25	Рапс	До 8	Свыше 8 до 10	Свыше 10 до 12	Свыше 12	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 3	Свыше 3 до 5	Свып
26	Клещевина	До 6	Свыше 6 до 7	Свыше 7 до 9	Свыше 9	-	-	-	-	-	-
27	Рыжик	До 9	Свыше 9 До 11	Свыше 11 до 13	Свыше 13	До 2	Свыше 2 до 3	Свыше 3	До 6	Свыше 6 до 12	Свып
28	Сафлор	До 9	Свыше 9 до 11	Свыше 11 до 13	Свыше 13	До 2	Свыше 2 до 3	Свыше 3	До 4	Свыше 4 до 12	Свып
29	Семя сурепицы	До 9	Свыше 9 до 11	Свыше 11 до 13	Свыше 13	До 2	Свыше 2 до 3	Свыше 3	До 6	Свыше 6 до 12	Свып
30	Кунжут	До 8	Свыше 8 до 10	Свыше 10 до 12	Свыше 12	До 2	Свыше 2 до 3	Свыше 3	До 6	Свыше 6 до 12	Свып
31	Мак	До 10	Свыше 10 До 11	Свыше 11 до 12	Свыше 12	До 1	Свыше 1 до 3	Свыше 3	До 2	Свыше 2 до 12	Свып
32	Конопля	До 11	Свыше 11 до 12	Свыше 12 до 14	Свыше 14		По чистоте: чистота, чистое - свыше 98 средней чистоты - свыше 92 до 9 сорное - менее 92 %				

Приложение 4

Показатели физико-механических свойств зерна, семян культурных и сорных растений

16	Подсолнечник	1,7-6,0	3,5-8,6	7,5-15,0	4,0-14,0	53-69	Клиновидная, гладкая	
17	Клещевина	4,6-8,4	6,5-11,5	10,0- 16,5	6,0-18,5	200-500	Округлая, выпуклообразная, яйцевидная, гладкая	
18	Рыжик	0,6-1,3	0,8-1,5	1,5-2,5	4,5-8,5	0,9-1,4	Яйцевидная	
19	Рапс	1,8-2,5	1,8-2,5	-	-	2,2-8,0	Округлая, почечно-ячеистая	

Сорные растения

20	Василек синий	0,8-1,2	1,2-1,7	2,3-3,0	4,2-6,5	4,0-5,8	Сдавленно- яйцевидная гладкая, слабоопущенная	О
21	Вьюнок полевой	1,3-3,0	1,6-3,5	2,9-4,5	4,6-8,0	10,5	Яйцевидная, буторчато-морщинистая	О
22	Головня (голов- невые мешочки)	-	-	-	3,0-8,0	-	-	О
23	Гречиха татарская	2,2-3,6	2,2-3,6	4,0-5,6	3,5-9,6	15,0-20,0	Трехгранная, грубобугорчатая зазубренными ребрами	ЧО
24	Костер ржаной	1,2-2,0	1,4-2,4	6,0-8,4	4,5-8,5	5,0-11,0	Цилиндрическая коротко-остистая	ТО
25	Овсянка	1,2-3,0	1,4-3,2	15,0- 25,0	5,5-8,3	17,0-22,0	Веретеновидная, остистая	О
26	Осот полевой	0,4-0,9	0,8-1,5	2,5-3,5	-	0,37	-	О
27	Подмарен- ни к цепкий	0,6-1,2	0,6-1,8	1,3-2,3	2,5-6,5	2,2-3,5	Шаровидная, сетчато-ячменная	ЧО
28	Пелюшка	3,2-8,0	4,5-8,0	4,8-8,0	11,0-16,0	15,0-40,0	Шаровидно- сдавленная, угловатая, гладкая	ТО
29	Плевел опьяняющий	0,7-2,0	1,4-2,7	3,7-8,1	4,5-9,5	6,0-20,0	Ладьевидно-овальная	ЧО
30	Полынь горькая, диаметр корзинки 2,5- 3,5 мм	0,4-0,5	0,4-0,5	0,8-1,0	-	0,1-0,2	Тонкоморщинистая лоснящаяся	ЧО
31	Полынь Сиверса, диаметр корзинки 4-8 мм	-	0,4-0,7	1,0-1,5	-	-	Мелкоморщинистая блестящая, клиновидная	ЧО
32	Просо куриное	0,7-1,7	1,0-2,5	1,9-3,5	2,5-6,5	0,8-1,5	Яйцевидно- эллиптическая, гладкая, остистая	О

33	Просо рисовое	1,25-2,0	2,0-2,5	3,0-4,0	-	4,0-6,0	Овально-яйцевидная, гладкая, остистая	О
34	Просо крупноплодное	1,7-2,1	2,0-2,5	4,0-5,6	-	6,0-7,0	Яйцевидная, остистая	О
35	Редька дикая	3,1-4,2	3,0-5,9	4,7-6,5	2,8-10,0	15,0-20,0	Цилиндрическо-бочковидная, продольно-ребристая	ТО
36	Сурепица обыкновенная	0,3-0,8	0,7-1,0	0,8-1,2	2,0-5,5	0,4	-	О
37	Сурепка	0,7-1,5	0,6-1,1	1,1-2,0	4,5-8,0	1,6	-	О
38	Щетинник зеленый	0,6-1,3	0,9-1,7	1,2-2,5	2,0-6,5	0,9-1,1	-	ТО
39	Щетинник сизый	1,0-2,0	1,2-2,7	2,1-3,5	2,0-7,0	1,9-2,7	Яйцевидно-овальная	ТО
40	Щирица колосистая	0,4-0,8	0,8-1,4	0,5-1,8	2,0-6,5	-	-	ЧО
41	Ярутка полевая	0,6-1,2	0,7-2,0	1,0-2,1	2,5-6,0	1,4-1,6	-	ЧО

Примечания: Буква «О» означает, что эффективное выделение примесей достигается при применении решетных, воздушных и триерных рабочих органов.

Буквы «ЧО» означают, что частичное выделение примесей достигается при применении решетных, воздушных и триерных рабочих органов.

Буквы «ТО» означают трудноотделимые примеси, частичное выделение их достигается при применении решетных, воздушных, триерных и вибропневматических (типа пневмостолов) рабочих органов.

Приложение 5

к Правилам хранения зерна

Краткая характеристика основных вредных, особо учитываемых и карантинных примесей, встречающихся в зерне

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ориентировочная оценка трудности выделения примесей
1	2	3	4
1	Амброзия полыннолистная	Семянка яйцевидная, блестящая, зеленовато-серая до черно-коричневого цвета, длина 1,5-2,0 мм, ширина 1,2 мм. Пыльца амброзии полыннолистной вызывает заболевание людей - «осеннюю сонную лихорадку»	ЧО
2	Амброзия трехраздельная	Плоды имеют 6-8 шипиков сверху, размеры ложного плода: длина 6-7 мм, ширина 4 мм. Пыльца амброзии трехраздельной вызывают заболевание людей - «осеннюю сонную лихорадку»	ЧО
		Оболочка вязеля соломенно-зеленоватого цвета, размеры зернышек: длина 4-8 мм, ширина 1,5-2,0	

3	Вязель разноцветный	мм, толщина 1,0-1,75 мм. Зернышки вязеля, попадая в муку, придают ей горький вкус.	О
4	Гелиотроп опущенноплодный	Семена имеют яйцевидную форму, поверхность тонкоморщинистая, зеленовато-серого цвета, опущенные белыми волосками, размеры плода одиночного: длина 1,5-2,25 мм, ширина 1,2-1,7 мм, толщина 1,0-1,5 мм. Семена, попадая в пищу в количестве 0,002 %, вызывают у людей тяжелые заболевания.	ЧО
5	Повилика	Семена мелкие, размером у разных видов по длине от 0,8 до 3,8 мм. Семена с примесью повилики ядовиты для домашних животных.	ЧО
6	Подсолнечник дорониковидный	Семянки обратнояйцевидной формы, длина 4 мм, ширина 2 мм, толщина 1,0-1,5 мм.	ЧО
7	Подсолнечник шероховатый	Злостный сорняк, наиболее часто засоряет пшеницу. Цвет серо-коричневый, семянка покрыта волосками, длина 4 мм.	ЧО
8	Подсолнечник Максимилиана	Цвет серо-коричневый, семянка по форме клиновидная, длина 4 мм, ширина 1,3 мм, толщина 1 мм.	ЧО
9	Софора лисохвостая	Семена округло-яйцевидные, желтоватые или буроватые, длина 4-5 мм, ширина 2-4 мм, толщина 1,75-3 мм. Сильно ядовитые.	О
10	Софора толстоплодная	Семена имеют овальную форму, по размеру близки к пшенице, длина семянок 5-7 мм, ширина 4-5 мм, толщина 3,0-5,5 мм. Семена очень ядовиты.	О
11	Спорынья	В пораженных колосьях злаковых вместо зерен развиваются особые рожки - склероции гриба размером от 2 до 40 мм, темно-фиолетовые снаружи и белые внутри. Хлеб и мука, содержащие спорынью, могут вызывать опасные заболевания у людей, животных и птиц. Отруби и отходы с содержанием спорыни свыше 0,2 % считаются опасными для животных.	ЧО
12	Триходесма седая	Семена (орешки) имеют сердцевидную форму, серовато-зеленого цвета, с морщинистой поверхностью, особо вредные; длина 5,2-10,0 мм, ширина 2,25-8,0 мм, толщина 1,5-4,8 мм. Отдельные растения за сезон дают 150-2000 шт. семян.	ЧО
13	Ценхрус якорцевый	Зерновка эллиптическая, зеленовато-желтого или черно-бурового цвета, длина 2,0-3,5 мм, ширина 1,8-2,3 мм, толщина 1,0-1,5 мм. Отвердевшие клубочки - соплодия своими колючками прицепляются к одежде людей и шерсти животных.	ЧО
14	Горчак ползучий	Семена зеленовато-желтого цвета, размеры: длина 3,5-7,5 мм, ширина 2,0-2,5 мм, толщина 0,7-1,4 мм. Одно растение образует до 8000 шт. семян. Растение и семена ядовиты.	О
		Семена черного, реже коричневого цвета, слегка угловатые, густо покрыты зубчиками, длина	

15	Куколь	2,6-3,8 мм, ширина 2,0-3,5 мм, толщина 1,5-3,0 мм. Семена содержат ядовитые вещества, губительно действующие на организм человека и животных. Одно растение образует 200-250 семян. Семена сохраняют всхожесть несколько лет.	О
16	Термопсис ланцетный	Семена имеют темно-коричневую или черную окраску, иногда с зеленоватым оттенком, длина 3-4 мм, ширина 3,0-3,5 мм, толщина 2,0-2,5 мм. Семена трудноотделимые, очень ядовитые.	ЧО
17	Паслен черный	Семена округлые или неправильно овальные, поверхность матовая, соломенно-желтой окраски, длина 1,8-2,0 мм, ширина 1,5-1,7 мм; в ягодах паслена содержится сильно наркотический яд - солонин в количестве 0,2-0,3 %, который может вызвать отравление человека и животных. Одно растение за сезон дает 40 тыс. семян.	О
18	Паслен колючий	Пятизубчатая чашечка густо покрыта колючками; размер ягоды около 12,5 мм в диаметре. В одной ягоде содержится до 70-80 семян.	О

Примечания: Буква «О» означает, что эффективное выделение примесей достигается при применении решетных, воздушных и триерных рабочих органов.

Буквы «ЧО» означают, что частичное выделение примесей достигается при применении решетных, воздушных и триерных рабочих органов.

Приложение 6

к Правилам хранения зерна

Способы выделения вредной, особо учитываемой и карантинной примесей из зерна

№ п/п	Выделяемые примеси	Очищаемые культуры	Способы выделения примеси
1	Амброзия полыннолистная	3	4
Пшеница		Триерование (ячей \varnothing 5,0 мм - частично) и сильное аспирирование	
Рожь		Триерование (ячей \varnothing 5,0 мм - частично) и сильное аспирирование	
Ячмень и овес		Триерование (ячей \varnothing 6,3 мм)	
2	Амброзия трехраздельная	Конопля, кукуруза и соя	Аспирирование и триерование (ячей \varnothing 3,5 мм). Проходом через решета с отверстиями \varnothing 4,5 мм
		Просо	Сходом с решет с отверстиями \varnothing 3,0 мм (частично), триерование (ячей \varnothing 3,6 мм) и аспирирование
		Пшеница и ячмень	Сходом с решет с продолговатыми отверстиями 4,0x20 мм
			1) Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 2,0x20 мм и на триерной

		Пшеница и ячмень	поверхности с ячейми Ø4,5 мм
3	В з е л ь разноцветный: 1) семена 2) членики	Рожь и овес	2) Сильное аспирирование; проходом через решета с отверстиями 2,2x20 мм 1) На триерной поверхности с ячейми Ø4,5 мм 2) Сильное аспирирование
		Гречиха	1) Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 1,8x20 мм 2) Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 2,2x20 мм
		Пшеница	1) Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 2,2x20 мм, триерование (ячей Ø4,5 мм частично) 2) Триерование (ячей Ø4,5 мм) и очень сильное аспирирование (частично) 3) Триерование (ячей Ø4,5 мм) и очень сильное аспирирование
4	Гелиотроп опущенно-плодный: 1) семя 2) плод одиночный 3) плод сростки	Ячмень	1) Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 2,2x20 мм, триерование (ячей Ø4,5 мм частично) 2) Триерование (ячей Ø4,5 мм частично)
		Овес	1) Триерование (ячей Ø4,5 мм) 2) Триерование (ячей Ø4,5 мм)
		Просо	1) Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 1,6x20 мм 2) Сходом с решет с отверстиями Ø3,0 мм
		Пшеница	Очень сильное аспирирование
		Рожь	Очень сильное аспирирование
5	Головня	Ячмень	Очень сильное аспирирование при скорости воздушного потока до 8 м/с. Сходом с решет с продолговатыми отверстиями 2,8x20 мм (частично), двухкратный пропуск через триеры с ячейми Ø8,0 мм (частично). Вибропневматические машины. Уменьшение производительности машин на 20-25 %.
		Овес	Очень сильное аспирирование при скорости воздушного потока до 8 м/с. Сходом с решет с продолговатыми отверстиями 1,6x20 мм и 1,8x20 мм и проходом через решета с отверстиями Ø2,5 мм, двухкратный пропуск через триеры с ячейми Ø8,0 мм (частично). Вибропневматические машины. Уменьшение производительности машин на 20-25 %.
6	Горчак ползучий (семя)	Пшеница	Триерование (ячей 0 4,5 мм)
		Пшеница	Триерование (ячей Ø4,5 мм); при наличии крупного куколя предварительно разделить пшеницу на две фракции по крупности на решете

			с продолговатыми отверстиями 3,0x20 мм, а затем пропустить крупную фракцию через триер с ячейми Ø 5,0 мм, а мелкую - с ячейми Ø 4,0 мм
7	Куколь	Ячмень	Триерование (ячей Ø 4,5 мм); при наличии крупного куколя предварительно разделить ячмень на две фракции по крупности на решете с продолговатыми отверстиями 3,0x20 мм, а затем пропустить крупную фракцию через триер с ячейми Ø 5,0 мм, а мелкую - с ячейми Ø 4,0 мм
		Овес	Триерование (ячей Ø 4,5 мм); при наличии крупного куколя предварительно разделить овес на две фракции по крупности на решете с продолговатыми отверстиями 3,0x20 мм, а затем пропустить крупную фракцию через триер с ячейми Ø 5,0 мм, а мелкую - с ячейми Ø 4,0 мм, триерование (ячей Ø 5,6 мм)
		Рожь	Триерование (ячей Ø 4,5 мм); при наличии крупного куколя предварительно разделить рожь на две фракции по крупности на решете с продолговатыми отверстиями 3,0x20 мм, а затем пропустить крупную фракцию через триер с ячейми Ø 5,0 мм, а мелкую - с ячейми Ø 4,0 мм, триерование (ячей Ø 5,0 мм)
8	Плевел опьяняющий	Овес и ячмень	Сильное аспирирование (частично) и триерование (ячей Ø 8,0 мм)
9	Паслен колючий	Кукуруза подсолнечник	и Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 3,0x20 мм
		Сорго	На гладкой наклонной плоскости; проходом через решета с продолговатыми отверстиями 2,6x20 мм (частично)
10	Паслен черный	Пшеница	Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 2,0x20 мм
		Просо	Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 1,6x20 мм
		Конопля	Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 2,0x20мм
		Кукуруза	Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 2,0x20мм
11	Подсолнечник Максимилиана	Пшеница и ячмень	Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 1,8x20 мм триерование (ячей Ø 4,5 мм)
		Овес	Триерование (ячей Ø 4,5 мм)
		Соя	Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 2,0x20 мм
		Люцерна	Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 1,2x20 мм
12	Подсолнечник дорониковидный	Пшеница и ячмень	Проходом через решета с продолговатыми отверстиями 1,8x20 мм, триерование (ячей Ø 4,5 мм)

		Овес	Триерование (ячей $\varnothing 4,5$ мм)
13	Подсолнечник жесткий	Овес и ячмень	Триерование (ячей $\varnothing 8,0$ мм)
14	Подсолнечник шероховатый	Пшеница и овес	Триерование (ячей $\varnothing 4,5$ мм) и аспирирование
15	Подсолнечник черешковидный	Пшеница	Триерование (ячей $\varnothing 8,5$ мм)
16	Повилика перечная	Горох, фасоль, бобы	Проходом через решета с отверстиями $\varnothing 3,5$ мм
17	Повилика Лемана	Горох, фасоль, бобы и чечевица	Проходом через решета с отверстиями $\varnothing 3,5$ мм
18	Повилика полевая	Вика, чечевица и соя	Проходом через решета с отверстиями $\varnothing 2,0$ мм
		Пшеница и рожь	Крупные рожки: сходом с решет с отверстиями $\varnothing 6,0-7,0$ мм и триерной поверхности с ячейами $\varnothing 8,0$ мм. Мелкие рожки: сильное аспирирование, проходом через решета с продолговатыми отверстиями $1,8 \times 20$ мм (ржь), $2,2 \times 20$ мм (пшеница), а также триерование (ячей $\varnothing 4,5-5,0$ мм). Вибропневматические машины
19	Спорынья	Ячмень	Крупные рожки: сходом с решет с отверстиями $\varnothing 7,0-8,0$ мм, а также сходом с триерной поверхности с ячейами $\varnothing 11,2$ мм. Мелкие рожки: сильное аспирирование, проходом через решета с продолговатыми отверстиями $2,5 \times 20$ мм, а также триерование (ячей $\varnothing 8,0$ мм)
		Овес	Крупные рожки: сходом с решет с продолговатыми отверстиями $2,2 \times 20$ мм Мелкие рожки: проходом через решета с отверстиями $1,5 \times 20$ мм
20	Софора лисохвостная	Ячмень и овес	Триерование (ячей $\varnothing 8,0$ мм)
21	Софора толстоплодная	Овес	Триерование (ячей $\varnothing 8,0$ мм)
		Ячмень	Триерование (ячей $\varnothing 8,0$ мм)
		Рожь	Сходом с решет $\varnothing 3,5-4,0$ мм
22	Термопсис ланцетный: 1) 2) плод	Пшеница и рожь	1) Триерование (ячей $\varnothing 4,5$ мм) 2) Сход с решет с продолговатыми отверстиями $3,0 \times 20$ мм, триерование (ячей $\varnothing 8,5$ мм), сильное аспирирование
		Ячмень и овес	1) Триерование (ячей $\varnothing 4,5$ мм) 2) Триерование (ячей $\varnothing 11,2$ мм), сильное аспирирование
23	Триходесма седая: 1) орешки 2) плод	Пшеница, ячмень, овес	Двух-трехкратное сепарирование, сходом с решет с отверстиями $\varnothing 5,0$ мм, сильное аспирирование (частично)
24	Ценхрус якорцевый: 1) клубочки 2) зерновки	Все зерновые культуры, кроме кукурузы	1) Сходом с решет с отверстиями $\varnothing 5,0$ мм 2) Проходом через решета с продолговатыми отверстиями $1,8 \times 20$ мм
		Пшеница, ячмень, овес	Триерование (ячей $\varnothing 4,5$ мм)

Примечание. Для очистки зерна от указанных примесей должны быть предусмотрены резервные решета и триеры по рекомендациям, указанным в таблице.

Приложение 7

к Правилам хранения зерна

Высшие пределы температуры агента сушки и нагрева зерна в шахтных прямоточных сушилках

№ п/п	Культура	Начальная влажность зерна, %	Пропуски через сушилки	Предельная температура нагрева зерна, °C	Предельная температура агента сушки, °C		
					При однос- ступен- чатом режиме	При двухступенчатом режиме	
					I зона	II зона	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пшеница продовольственная: с крепкой клейковиной	до 20 свыше 20	первый второй	45 40 45	120 90 110	110 80 100	130 100 120
1	с хорошей клейковиной	до 20 свыше 20	первый второй	50 45 50	140 110 130	130 100 120	150 120 140
	со слабой клейковиной	до 20 свыше 20	первый второй	60 55 60	150 120 140	140 110 130	160 130 150
2	Пшеница сильная, твердая и ценных сортов	до 20 свыше 20	первый второй	50 45 50	100 90 100	100 90 100	110 100 110
3	Ячмень пивоваренный рожь продовольственная, ячмень продовольственный и кормовой	до 19 независимо о т начальной влажности		45 60	70 160	70 130	80 160
4	Подсолнечник	до 15 до 20 свыше 20	первый второй	55 55 55 55	120 115 110 115	120 115 110 115	135 130 125 130
5	Кукуруза: для крахмало-паточной промышленности	независимо о т начальной влажности		45	120	130	110
	для пищеконцентратной промышленности	до 19 свыше 19	первый второй	35 30 35	60 50 60	60 50 60	60 50 60
		независимо о т					

	кормовая	начальной влажности	50	150	130	160
6	Овес	независимо от начальной влажности	50	140	130	160
7	Просо	независимо от начальной влажности	40	80	80	100
8	Рис	независимо от начальной влажности	35	70	70	60
9	Гречиха	независимо от начальной влажности	40	90	90	110
10	Бобовые (кроме гороха и сои)	до 20 свыше 20	40 35	70 60	70 60	80 70
11	Горох	до 20 свыше 20	45 40	80 70	80 70	100 90
12	Соя	до 19 свыше 19	30 25	60 50	60 50	80 70

Приложение 8

к Правилам хранения зерна

Высшие пределы температуры агента сушки и нагрева зерна в рециркуляционных сушилках с нагревом зерна в камерах с падающим слоем

№ п/п	Культура	Начальная влажность зерна, %	Предельная температура нагрева зерна, °C	Предельная температура агента сушки в камере нагрева, °C
1	2	3	4	5
1	Пшеница продовольственная: с крепкой клейковиной	до 20 свыше 20	50 45	300 250
	с хорошей клейковиной	до 20 свыше 20	60 55	350 330
	со слабой клейковиной	до 20 свыше 20	65 60	370 350
2	Пшеница сильная, твердая и ценных сортов	до 20 свыше 20	55 50	330 300
3	Ячмень пивоваренный	до 19	50	300

4	Рожь продовольственная	независимо о т начальной влажности	60	350
5	Ячмень продовольственный и кормовой	до 20 свыше 20	60 55	350 330
6	Подсолнечник	до 15 до 20 свыше 20	55 55 50	250 220 200
7	Овес	независимо о т начальной влажности	55	330
8	Просо	до 20 до 25 свыше 25	50 45 40	300 250 210
9	Рис	до 20 до 25 свыше 25	55 45 40	330 280 250
10	Гречиха	до 20 до 25 свыше 25	60 55 50	350 330 320

Примечание. При выборе режима сушки следует ориентироваться на максимальную влажность партии зерна, поступающей на сушилку.

В сушилках, переведенных на рециркуляционно-изотермический режим сушки, применять указанную температуру агента сушки и нагрева зерна. В сушильные зоны шахты подавать агент сушки при температуре не выше 100 °C, а при сушке пивоваренного ячменя - не выше предельно допустимой температуры нагрева зерна.

В рециркуляционных сушилках с каскадным нагревателем температура агента сушки на входе в нагреватель не должна превышать 200 °C.

Приложение 9

к Правилам хранения зерна

Высшие пределы температуры агента сушки и нагрева зерна в шахтных рециркуляционных сушилках (без дополнительных устройств для нагрева зерна)

№ п/п	Культура	Начальная влажность зерна, %	Предельная температура нагрева зерна, °C		Предельная температура агента сушки, °C	
			I зона	II зона		
1	2	3	4	5	6	

	Пшеница с крепкой клейковиной	продовольственная:	до свыше 20	2 0 45	4 5	1 1 0 100	1 3 0 120
1	с хорошей клейковиной		до свыше 20	2 0 50	5 0	1 3 0 120	1 5 0 140
	со слабой клейковиной		до свыше 20	2 0 60	6 0	1 4 0 130	1 6 0 150
2	Пшеница сильная, твердая и ценных сортов		до свыше 20	2 0 50	5 0	1 0 0 90	1 1 0 100
3	Ячмень пивоваренный		до 19	45		70	80
4	Рожь продовольственная, продовольственный и кормовой	ячмень	независимо о т начальной влажности		60	130	160
5	Подсолнечник		до свыше 20	2 0 55	5 5	1 2 0 110	1 3 5 125
6	Кукуруза: для крахмало-паточной промышленности для пищеконцентратной промышленности		независимо о т начальной влажности		45	130	110
	кормовая		независимо о т начальной влажности	1 9 30	3 5	6 0 50	6 0 50
7	Овес		независимо о т начальной влажности		50	130	160
8	Просо		независимо о т начальной влажности		40	80	100
9	Рис		снижение влажности не более чем на 10 % за один пропуск		35	70	60
10	Гречиха		независимо о т начальной влажности		40	90	110
11	Бобовые (кроме гороха и сои)		до свыше 20	2 0 35	4 0	7 0 60	8 0 70
12	Горох		до свыше 20	2 0 40	4 5	8 0 70	1 0 0 90

13	Соя	до свыше 19	19 25	3 0	6 50	0 70	8 0
14	Рапс	до 15	60		90	100	

Приложение 10
к Правилам хранения зерна

Пределы влажности (%), до которых должно быть просушено зерно

№ п/н	Культура	На переработку		На хранение		На длительное хранение (более 1 года)	
		не выше	не ниже	не выше	не ниже	не выше	не ниже
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пшеница:						
	для мукомольной и комбикормовой промышленности	15,5*	14,5	-	-	-	-
	для крупяной промышленности	14,5	13,5	-	-	-	-
2	на хранение	-	-	15,0	14,0	14,0	13,0
	Рожь	15,5	14,5	15,0	14,0	14,0	13,0
3	Ячмень:						
	пивоваренный I класса	15,0	14,0	-	-	-	-
	пивоваренный II класса	15,5	14,5	-	-	-	-
	для крупяной промышленности	14,5	13,5	-	-	-	-
	для переработки на солод в спиртовом производстве	15,5	14,5	-	-	-	-
	на хранение	-	-	15,0	14,0	14,0	13,0
4	Овес:						
	для крупяной, комбикормовой промышленности и на кормовые	15,5*	14,5	-	-	-	-
	для переработки на солод в спиртовом производстве	16,0	15,0	-	-	-	-
	на хранение			14,0	13,0	14,0	13,0
5	Прямо:						
	для крупяной промышленности и переработки на солод в спиртовом	15,0*	14,0	-	-	-	-
	на хранение	-	-	14,0	13,0	13,0	12,0
6	Гречиха	16,0*	15,0	15,0	14,0	14,0	13,0
7	Рис	15,5	14,5	14,0	13,0	14,0	13,0
8	Кукуруза:						
	для крупяной промышленности, крахмало-паточной и пищеконцентратной промышленности	15,0	14,0	-	-	-	-
	для комбикормовой промышленности	16,0	15,0	-	-	-	-
	на хранение	-	-	14,0	13,0	13,0	12,0
	Подсолнечник:						

9	на хранение	-	-	7,0	6,0	-	-
	на переработку	9,0	8,0	-	-	-	-
10	Горох:						
	для крупяной промышленности	15,0	14,0	-	-	-	-
	для консервной промышленности и торговой сети	14,0	13,0	-	-	-	-
11	на хранение	-	-	16,0	15,0	15,0	14,0
	Соя	14,0	13,0	-	-	-	-

* Влажность пшеницы, отгружаемой на мукомольные предприятия, имеющие мойки, но не имеющие сушилок, должна быть не выше 13,5 % и не ниже 12,5%, овса и проса, отгружаемого на крупяные предприятия, не имеющие сушилок, - не выше 13,5 % и не ниже 12,5 %, гречихи — не выше 14,5 % и не ниже 13,5 %. Перед отгрузкой на указанные предприятия следует досушить зерно до требуемой влажности.

Приложение 11
к Правилам хранения зерна

Предельно допустимые сроки хранения зерна в металлических зернохранилищах месяцы

№	Культура	Влажность, %			
		до 13 включительно		свыше 13 до 14 включительно	
		Южная зона	Остальные районы производства и заготовок зерна, кроме южной зоны	Южная зона	Остальные районы производства и заготовок зерна, кроме южной зоны
1	2	3	4	5	6
1	Пшеница	12	24	6	12
2	Ячмень	6	12	3	9
3	Кукуруза	8	9	3	6
4	Рис	-	-	5**	7**

Примечание:

* - Южная зона - южные регионы Республики Казахстан.

** - Предельные сроки реализации риса, хранящегося в металлических зернохранилищах, в южной зоне - не позднее апреля, в остальных районах - не позднее мая.

Приложение 12
к Правилам хранения зерна

Равновесная влажность зерна разных культур

Отно-	ситель-	Равновесная влажность, %		
		пшеницы	ржи и ячменя	овса

Отно- ситель- на я влаж- ноть возду- ха, %	сои	гороха								подсолнечника						
		при температуре зерна, °С														
		-10	0	10	20	30	-10	0	10	20	30	-10	0	10	20	30
31	20	6,0	5,8	5,6	5,4	5,0	9,5	9,1	8,7	8,2	7,8	5,3	5,1	4,9	4,7	4,6
32	25	6,5	6,3	6,1	5,9	5,3	10,2	9,8	9,4	8,9	8,5	5,4	5,2	5,0	4,8	4,7
33	30	7,2	6,9	6,6	6,4	5,7	11,0	10,4	10,0	9,5	9,2	5,5	5,3	5,1	4,9	4,8
34	35	7,6	7,3	7,0	6,7	6,1	11,7	11,3	10,9	10,6	10,1	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9
35	40	8,0	7,7	7,4	7,1	6,4	12,5	12,1	11,8	11,6	11,1	5,8	5,6	5,5	5,3	5,0
36	45	8,7	8,2	7,7	7,5	6,8	13,2	12,8	12,5	12,3	11,8	6,2	6,0	5,8	5,5	5,2
37	50	9,1	8,7	8,3	8,0	7,2	13,7	13,3	13,0	12,8	12,4	6,7	6,3	6,0	5,7	5,5
38	55	9,5	9,2	8,9	8,7	8,0	14,2	13,9	13,6	13,4	12,9	7,2	6,9	6,6	6,3	5,9
39	60	9,8	9,7	9,6	9,5	8,9	14,7	14,5	14,3	14,1	13,5	7,7	7,5	7,3	7,0	6,3
40	65	11,1	10,8	10,5	10,2	9,7	15,5	15,2	15,0	14,7	14,2	8,1	7,8	7,6	7,3	6,8
41	70	12,3	11,9	11,5	11,0	10,6	16,3	16,0	15,7	15,3	15,0	8,5	8,2	7,9	7,5	7,2
42	75	14,4	14,0	13,6	13,1	12,5	17,2	16,8	16,5	16,1	15,8	9,2	8,9	8,5	8,2	7,6
43	80	16,7	16,2	15,7	15,3	14,5	18,1	17,7	17,3	17,0	16,7	9,9	9,5	9,3	9,1	8,5
44	85	19,1	18,8	18,5	18,1	17,3	20,4	19,9	19,4	19,0	18,5	10,3	10,7	10,4	10,1	9,8
45	90	21,8	21,5	21,2	20,9	20,1	22,7	22,2	21,5	21,0	20,3	12,3	11,9	11,6	11,3	11,0

Примечание: Значения равновесной влажности по всем культурам, за исключением гороха и подсолнечника, при температуре 0, 20 и 30 °С и относительной влажности 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 % приведены по данным Бахарева И.Я., остальные показатели получены путем интерполяции и экстраполяции табличных значений. По гороху и подсолнечнику приведены ориентировочные данные.

Приложение 13

к Правилам хранения зерна

Устойчивость вредных организмов к низким и высоким температурам

№	Название вредителей	Продолжительность жизни (в сутках) (по наиболее устойчивым стадиям) при температурах				Продолжительность жизни (в минутах) (по наиболее устойчивым стадиям) при температурах		
		0°	-5°	-10°	-15°	50°	55°	60°
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Амбарный долгоносик	67	26	14	19 часов	55	10	-
2	Рисовый долгоносик	17	12	4	7,5	60	20	-
3	Малый мучной хрущак	12	5	5	5	-	10	-

4	Малый черный хрущак	19	5*	2	4**	-	-	-
5	Рыжий мукоед	112	32	20	24	190	25	10
6	Суринамский мукоед	22	13	3	24	40	10	7
7	Зерновой точильщик	17	10	1	7	-	-	-
8	Притворяшка-вор	219	164	36	17	-	-	-
9	Гороховая зерновка	более 404	около 260	около 130	6	-	-	-
10	Зерновая моль	25	9	2	2	-	-	-
11	Мельничная огневка	116	24	11	2	-	-	-
12	Мучной клещ: питающиеся стадии яйца	486 368	1 8 168	7 57	1 1	20	10	5
13	Удлиненный клещ	85	24	21	1	-	-	-
14	Волосатый клещ: питающиеся стадии гипопус	5 0 более 500	1 8 более 500	8 330	3 124	-	-	-

* При температуре - 2,5°C

** При температуре - 18°C

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан